

Vastaanottaja:

**Padasjoen Kunta
Tekninen Johtaja
Seppo Rantanen**



Mittauspöytäkirja Työnumero:051221700361

**Toimipaikka: Polygon Finland Oy
Tarmontie 6
15860 Hollola**

**Kohde: Kullasvuoren koulu
Koulukuja 2
17500 Padasjoki**

Mittausreiät tehty: 28.3.2013

Mittaus pvm: 2.4.2013

Läsnäolijat: Seppo Rantanen ja Visa Hirvikoski (Polygon) 0400 132123

Raportointi pvm: 3.4.2013

Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Seppo Rantanen 0400351743

Tilaaaja: Tekninen johtaja Seppo Rantanen 0400351743

Mittauksen suorittajat: Visa Hirvikoski 0400 132123

**Mittalaitteet: Rakenteen suhteellisen kosteuden mittalaite Vaisala HMI-41
näyttölaite, HMP44**




Toimeksianto: Lattioiden suhteellisen kosteuden mittaaminen.

Kiinteistö: Koulu

Kosteusmittaus: Mittaukset on suoritettu
Polygon Oy:lle osoitetuista tiloista

Mittaustulokset:

Betoni

Mitta piste	Mittaus pisteen sijainti	Suht. kost. (%)	Lämpötila +(^o C)	Mittauspäivä	Mittaus syvyys
1	 <p>Luokka 4 A</p>	53	19	2.4.2013	40mm
2	 <p>Luokka 5</p>	53	19	2.4.2013	40mm
3	 <p>Erytisopetusluokka</p>	52	19	2.4.2013	40mm

Visa Hirvikoski p.0400-13212
Rakennusmestari
VTT- Sertifioitu kosteudenmittaaja VTT-C-6529-24-11

Toimeksiannoissamme noudatamme **vahinkosaneeraustöiden** yleisiä **toimitusehtoja**.

Tämän raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä saatujen tulosten analysointiin. Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita. Tämä raportti koskee vain mittauskohdista mitattuja tuloksia eikä sitä voi käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrittämisessä.