

**Vastaanottaja:**

**Padasjoen Kunta  
Tekninen Johtaja  
Seppo Rantanen**



**Mittauspöytäkirja Työnumero:051221700361**

**Toimipaikka: Polygon Finland Oy  
Tarmontie 6  
15860 Hollola**

**Kohde: Kullasvuoren koulu  
Koulukuja 2  
17500 Padasjoki**

**Mittausreiät tehty: 28.3.2013**

**Mittaus pvm: 2.4.2013**

**Läsnäolijat: Seppo Rantanen ja Visa Hirvikoski ( Polygon) 0400 132123**

**Raportointi pvm: 3.4.2013**

**Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Seppo Rantanen 0400351743**

**Tilaaaja: Tekninen johtaja Seppo Rantanen 0400351743**

**Mittauksen suorittajat: Visa Hirvikoski 0400 132123**

**Mittalaitteet: Rakenteen suhteellisen kosteuden mittalaite Vaisala HMI-41  
näyttölaite, HMP44**



**Toimeksianto: Lattioiden suhteellisen kosteuden mittaaminen.**

**Kiinteistö: Koulu**

**Kosteusmittaus:** Mittaukset on suoritettu  
Polygon Oy:lle osoitetuista tiloista

**Mittaustulokset:**

**Betoni**

Mitta piste	Mittaus pisteen sijainti	Suht. kost. (%)	Lämpötila +(°C)	Mittauspäivä	Mittaus syvyys
1	 <b>Luokka 4 A</b>	53	19	2.4.2013	40mm
2	 <b>Luokka 5</b>	53	19	2.4.2013	40mm
3	 <b>Erityisopetusluokka</b>	52	19	2.4.2013	40mm

---

Visa Hirvikoski p.0400-13212  
Rakennusmestari  
VTT- Sertifioitu kosteudenmittaaja VTT-C-6529-24-11

Toimeksiannoissamme noudatamme **vahinkosaneeraustöiden** yleisiä **toimitusehtoja**.

Tämän raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä saatujen tulosten analysointiin. Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita. Tämä raportti koskee vain mittauskohdista mitattuja tuloksia eikä sitä voi käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrittämisessä.